











23.16.A

legende nieuwe toestand

-  bestaande wand / vloer
-  af te breken wand
-  bestaande funderingssleuf
-  nieuwe funderingssleuf
-  nieuwe wand / vloer
-  zone lager dan 2m
-  balken
-  aanduiding snedelijl
-  dakpannen
-  houten gevelafwerking
-  parementsteen
-  regenwater
-  huishoudelijk afvalwater
-  faecaliën

legende inplantingsplan/terreinprofiel

-  af te breken volume
-  nieuwe volume
-  gras
-  kijkrichting foto's
-  aanduiding terreinprofiel
-  aanduiding terreinprofiel linker gebuur
-  aanduiding terreinprofiel rechter gebuur

