

MATERIALEN nieuwe toestand

ACHTERGEVEL

1. GEVELAFWERKING pleister
2. DAKBEDEKKING zwarte leien
3. BUITENSCHRIJNWERK houten raamkaders
4. DORPELS arduin
5. KROONLIJST houten dakgoot
6. PLINT arduin
7. LUIFEL beton

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)



PLANO
ARCHITECTEN

23.09.A
Olmo - Katrien

OMV
nieuwe toestand
zijgevel rechts

locatie

Patijnestraat 131, Gent

datum 14.03.2024

schaal 1: 100

