

# gevelmaterialen

## loods - vergunde toestand






1. structuur gewapend beton
2. snelbouw metselwerk
3. grijze asbest golfplaten
4. metalen poorten
5. houten buitenschrijnwerk

## loods - bestaande toestand











1. kolommen bewapend beton
2. gevelpanelen gewapend beton wit geschilderd
3. aluminium sectionaalpoort blauw
4. aluminium buitenschrijnwerk
5. asbest golfplaten

## loods - nieuwe toestand

1. structuur gewapend beton
2. snelbouw metselwerk
3. gerecupereerde gevelpanelen cellenbeton
4. metalen geïsoleerde dakpanelen type sandwichpanelen
5. lichtdoorlatende dakpanelen - polycarbonaat dubbelwandig
6. aluminium sectionaalpoorten
7. aluminium buitenschrijnwerk
8. aluminium dakranden
9. PVC regenafvoer

	nooduitgang
	brandhaspel
	brandblusapparaat 6 kg ABC
	brandcentrale
	bediening rookluik
	noodverlichting
	rookmelder

## legende plan en doorsneden

	nieuw parament metselwerk
	nieuw snelbouw metselwerk
	bestaande muren
	gewapend beton
	gewoon beton
	isolatie
	niveau vloerpas
	rookmelder
 foto 1	opnamepunt foto
	te slopen

project 0 1 2 3 4 5 10 m