

# ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

- Gevelmaterialen Nieuwe Toestand
- Rode dakpannen
  - Witte crepi (voorgevel)
  - Gevelplint in blauwe hardsteen (voorgevel)
  - Witte crepi (achtergevel hoofdvolume)
  - Houten gevelbekleding (achtergevel uitbouw)
  - Bakgoot pvc - zwart
  - Buitenschrijnwerk pvc - groen
  - Regenwaterafvoeren in pvc



## Voorgevel - nieuwe toestand schaal: 1/50



De voorgevelisolatie en afwerking (crepi) mag uiterlijk 14cm uitspringen t.o.v. de rooilijn.

Om schade aan de nieuwe gevelafwerking te vermijden moet de gevelisolatie voorzien worden van een slagvast materiaal dat minstens 10 centimeter doorgetrokken wordt tot onder het trottoirpeil. De voorgevel moet hieraan worden aangepast.

Project: Verbouwen van een rijwoning	Bouwheer: Mevr. Pyck Inge	Voorgevel	1:50	BA_1_G_N_1_
	Ligging: Auguste Van Ooststraat 29, 9050 Gentbrugge	Nieuwe toestand	25-03-2024	
Architect Mieke Vrindts - Gentbruggekoeter 5 - 9050 Gentbrugge - tel: 09/232 44 31				