


legende nieuwe toestand

	bestaande wand / vloer
	af te breken wand
	bestaande funderingssleuf
	nieuwe funderingssleuf
	nieuwe wand metselwerk / vloer
	keperwand / houten plafond

 aanduiding snedelijjn

 dakpannen


 gevel pleister

 parementsteen

 betegeling gevel

 verharding

 regenwater


 huishoudelijk afvalwater

 faecaliën

legende inplantingsplan/terreinprofiel


	af te breken volume
	nieuwe volume
	gras
	verharding terras

 kijkrichting foto's

 as straat

 aanduiding terreinprofiel

 aanduiding terreinprofiel linker gebuur

 aanduiding terreinprofiel rechter gebuur

