


# ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)



| VERHARDINGEN                         |      |           |                 |                       | CONSTRUCTIES                         |        |                       | PERCEEL                       |       |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| Nr.                                  | type | Materiaal | waterdoorlatend | Opp.(m <sup>2</sup> ) | letter                               | type   | Opp.(m <sup>2</sup> ) | Totale Opp. (m <sup>2</sup> ) | 44,35 |
|                                      |      |           |                 |                       | Ⓐ                                    | woning | 45,35                 | % verhard                     | 0%    |
|                                      |      |           |                 |                       |                                      |        |                       | % bebouwd                     | 102%  |
| Totaal verhardingen(m <sup>2</sup> ) |      |           |                 | 0                     | Totaal constructies(m <sup>2</sup> ) |        | 45,35                 |                               |       |