

## VERKLARING BESTAANDE TOESTAND:

	afsluiting rond		verlichtingspunt
	TD-L-grenzen		Spotlight
	talud onderkant		oplaadpunten elektrische auto
	talud bovenkant		Loofboom
	waterlijn		toezichtput riolering
	Riool Water Afvoer		straatkolk
	drain		onderzoeksschouw vierkant
	wachtbuis		controleputje
	socarex		hydrant
	kabelgoot PVC Ø125		referentiehoopte
	brandleiding		monding buis l.w.
	klinkerverharding		deksel water
	helling wegenis		voedingspunt
			badge
			parlefoon
			camera

## VERKLARING VERGUNDE TOESTAND:

	Begrenzing materiaalverharding		Kleine boom
	Boordsteen		Haag
	Kamlijn as weg		Loofboom
	Wegmarkering doorlopende lijn		Signalisatie: Kilometerpaal
	Wegmarkering onderbroken lijn		Signalisatie overhangend verkeerslicht
	Rand overharde weg		Signalisatie spoorweg overgang
	Rand rijweg		Signalisatie verkeerslicht
	Talud onverhard bovenkant		Deksel waterafvoer
	Talud onverhard onderkant		Paal nutsmaatschappij
	keermuur		Paal openbare verlichting
	verharding barriër		Praatpaal
	keerwand		Straatklok
	Watergang onverhard onderkant		Noordpijl
	Watergang onverhard talud		Kadastraal Perceelnummer
	wegverharding asfalt		Perceelgrens
	half verharding		Kadastrale Perceelgrens (indicatief)
	verharding fietsnelweg		Straatnaam
	verharding fietspad		Huidige Rooilijn
	grasdallen		Grens Gewestplan - Gewestelijk RUP
	extensief bloemenrijk grasland		Kadastrale Sectiegrens
	Sedumbepanting		Nummer inneming
	infiltratiezone		Grens (tijdelijke) inneming
	gracht		Grens consessie
	waterloop & vijver		Afsluiting: gesloten
	Erfdienstbaarheidszone 5m		Afsluiting: open
	Afsluiting: weide		Afsluiting: scharnierpunt
	Gebouw: terrestrische gevel		Grenzen paal privé-eigendom
	Beplanting (rand)		

## VERKLARING OMGEVINGSVERGUNNING:

	Aanduiding terrein- dwars- en lengteprofiel		Wegopbouw in asfaltverharding
	Inneming perceel zie OMV/2022005845		Klinkerverharding
	Contour van de aanvraag BA_R4WO-Gates		Groeninvulling
	Contour BA_reliëf		Nieuwe afsluiting H: 2m Draadgaas
	Contour BA_wijzigen verharding		Nieuwe poort (brandtoegang) B: 5m
	Contour BA_nieuwe riolering		Fotopunt
	BA_R4WO-Gates_opbraak verharding		
	Regen Water Afvoer		

Maten in m - Peilmaten in m t.o.v. TAW - Coördinaten in Belge72/b.Lambert72A (EPSG=31370)