






























- 01: Gevel - baksteen - grijs  
 02: Gevel - houten latwerk - bruin  
 03: Dakrand - aluminium - zwart  
 04: Buitenschrijnwerk - pvc - zwart  
 05: Deur - pvc - zwart  
 06: Deur - hout - bruin  
 07: Garagedeur - hout











## BOUWELEMENTEN


	Bestaande toestand		Snelbouwsteen
	Hellend dak		Gevelsteen
	Hellend dak buren		Leien
	Plat dak buren		Cellenbeton
	Bestaande plat dak		Isolatie
	Nieuwe plat dak		Gipsplaat
	Groenaanleg		OSB-plaat
	Tegels		Beton
	Beton tegels		Hout
	kasseien		Membraan
	af te breken		Lantaarnpaal
	perceelgrens		FOTO 5 fotostandpunt
	bomen		

## RIOLERING

	Regenwater
	Terras water
	Fecaal water
	Afvalwater

## BRANDWEER

	20m	Brandhaspel		Brandcompartimentering
	P 5	Brandblusser		
		Nooduitgang		
		looplijn evacuatiweg		
				
				

<b>DOSSIER</b> 2439_HOFV22	<b>ONTWERP</b> REGULARISATIE VAN EEN BIJGEBOUW	<b>BOUWHEER</b> Naam opdrachtgever Straat opdrachtgever 0000 Stad opdrachtgever Telefoon opdrachtgever	<b>ARCHITECT</b> COWORK architecten BV ov BVBA Ijzerweglaan 5 9050 Gent 09/278.55.67 info@coworkarchitecten.be	<b>INHOUD</b> VT Legende
<b>FASE</b> VOORONTWERP	<b>BOUWPLAATS</b> Hof van Oombergen 22 9041 Gent			<b>SCHAAL</b> 1:50
<b>TEKENAAR</b> mk	17e afd, sec.: C, nr.:600/D			<b>DATUM</b> 2/12/2024