





LIJST MET TEKENINGEN :





BLAD	PLANNR	PLAN
1/28	BA_LAN192_L_1	Legende
2/28	BA_LAN192_I_V_1	Vergunde toestand - Inplantingsplan
3/28	BA_LAN192_T_V_1	Vergunde toestand - Terreinprofiel
4/28	BA_LAN192_P_V_-1	Vergunde toestand - Fundering & Riolering
5/28	BA_LAN192_P_V_0	Vergunde toestand - Grondplan
6/28	BA_LAN192_P_V_1	Vergunde toestand - Verdieping 1
7/28	BA_LAN192_P_V_2	Vergunde toestand - Verdieping 2
8/28	BA_LAN192_S_V_1	Vergunde toestand - Snede AA
9/28	BA_LAN192_G_V_1	Vergunde toestand - Voorgevel
10/28	BA_LAN192_G_V_2	Vergunde toestand - Achtergevel
11/28	BA_LAN192_I_B_1	Bestaande toestand - Inplantingsplan
12/28	BA_LAN192_T_B_1	Bestaande toestand - Terreinprofiel
13/28	BA_LAN192_P_B_-1	Bestaande toestand - Fundering & Riolering
14/28	BA_LAN192_P_B_0	Bestaande toestand - Grondplan
15/28	BA_LAN192_P_B_1	Bestaande toestand - Verdieping 1
16/28	BA_LAN192_P_B_2	Bestaande toestand - Verdieping 2
17/28	BA_LAN192_S_B_1	Bestaande toestand - Snede AA
18/28	BA_LAN192_G_B_1	Bestaande toestand - Voorgevel
19/28	BA_LAN192_G_B_2	Bestaande toestand - Achtergevel
20/28	BA_LAN192_I_N_1	Nieuwe toestand - Inplantingsplan
21/28	BA_LAN192_T_N_1	Nieuwe toestand - Terreinprofiel
22/28	BA_LAN192_P_N_-1	Nieuwe toestand - Fundering & Riolering
23/28	BA_LAN192_P_N_0	Nieuwe toestand - Grondplan
24/28	BA_LAN192_P_N_1	Nieuwe toestand - Verdieping 1
25/28	BA_LAN192_P_N_2	Nieuwe toestand - Verdieping 2
26/28	BA_LAN192_S_N_1	Nieuwe toestand - Snede AA
27/28	BA_LAN192_G_N_1	Nieuwe toestand - Voorgevel
28/28	BA_LAN192_G_N_2	Nieuwe toestand - Achtergevel

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

LEGENDE
INPLANTING

	perceelsgrens		verlichtingspaal
	te vellen hoogstammen		electriciteitspaal
	hoogstammen/bomen op het openbaar domein		hydrant
	opnamepunt foto		verharding bestaand
	te slopen bebouwing		verharding aanvraag
	Bestaande bebouwing		haag
	Nieuw te bouwen		gracht / beek

LEGENDE
BOUWPLAN

	Funderingszool		Licht metselwerk
	Ondergronds metselwerk		Hoogte vloer tot afgewerkte plafond Vloerpas
	Bestaand metselwerk		Buitenschrijnwerk
	Metselwerk cellenbeton		RWA pvc Ø 110
	Metselwerk snelbouw		Rioleringsbuis regenwater (helling 0.5 cm/m)
	Parementmetselwerk		VW pvc Ø 110
	Blauwe hardsteen		Rioleringsbuis afvalwater (helling 0.5 cm/m)
	Gewapend beton		FW pvc Ø 110
			Rioleringsbuis fecaal water (helling 0.5 cm/m)
1. Witte gevelsteen		11. Boordsteen in arduin	
2. Grijs tegels		12. Zwart houten planken	
3. Rode stormpannen		13. Buitenbepleistering (wit - lichte kleur)	
4. Schrijnwerk in hout			
5. Bakgoot (wit - pvc)			
6. Crepi (wit - lichte kleur)			
7. Schrijnwerk in ALU (zwart)			
8. Dakrandprofiel ALU (zwart)			
9. Trespa afwerking (zwart)			
10. Zwarte stormpannen			

PROJECT: REGULARISEREN VAN EEN EENGEZINSWONING

PLAN: LEGENDE

BOUWPLAATS:
Harmoniestraat 2
9050 Gent
Gent AFD 20/ LEDEBERG / Sectie A nr. 223 G5

BOUWHEER:
BARAN KORKMAZER
Harmoniestraat 2
9050 Gent

Architect :
HELLEBUYCK ARCHITECTEN COMM.V.
Vriendschapstraat 37
9040 Gent- Sint Amandsberg
tel. +32(0) 487 859 437
e-mail : architectjan@architect.be
jhellebuyck@gmail.be
architectenbureau.hellebuyck.jan@telenet.be

DOSSIER : /
PLANNR:BA_HARM02 _L_1
DATUM : 23-02-2025
SCHAAL : /
BLAD : 1/28