

LEGENDE

	referentiepunt
	Bestaand dragend metselwerk
	Bestaand metselwerk af te breken
	Nieuw metselwerk
	Spouwmuurisolatie 16 cm
	HSB-wand
	Mechanische verluchting
	Mechanische afzuiging dampkap
	CLV-schoorsteenkanaal
	Afvalwater
	Fecaal water
	Regenwater
	rookdetector

LEGENDE MATERIALEN : bestaande toestand

1a	Parement in baksteen - geel
1b	Parement in baksteen - roodbruin
1c	Gevelbekleding in cementage - grijs
1d	Gevelbekleding in sierpleister
1e	Gevelbekleding in planchetten - bruin
1f	Gevelbekleding in kunstleien - grijs
2	Dakbedekking in dakpannen - zwart
3	Buitenschrijnwerk in pvc - wit
4	Bak/hanggoot in pvc - bruin
5a	Hemelwaterafvoer in pvc - grijs
5b	Hemelwaterafvoer in gietijzer - zwart
6	Dorpels/plint in arduin

LEGENDE INPLANTINGSPLAN: bestaande toestand

	Bestaande bebouwing nr. 39
	Bestaande bebouwing omgeving
	Betonafsluiting
	Draad- of houtafsluiting
	Levende haag
	Boom
	Fotoaanduiding
	Riool / slikker
	Paal / hydrant
	Straatkap / kast