





GEVELMATERIALEN BESTAANDE TOESTAND

1. Gevel - bepleisterd en geschilderd, gebroken wit
2. Buitenschrijnwerk hout - blauwe kleur
3. Buitenschrijnwerk aluminium - zwart
4. Buitenschrijnwerk aluminium - licht grijs
5. Arduin gevelplint
6. Dakgootbekleding - pvc - zwarte kleur
7. Dakbedekking - leien - zwarte kleur
8. Gevelsteen - rood genuanceerd
9. Regenwaterafvoer - zink

	Te slopen
	Isolatie - Isolerende mortel
	Isolatie - Minerale wol
	Isolatie - PUR platen
	Kimblokken
	Hout
	Snelbouwsteen
	Beton
	Parament
	Chape
	Thermische onderbreking
	Gewapend beton
	Technische koker
	Gestabiliseerd zand
	Gras
	Grond
	Waterdoorlatende klinkers
	Bestaande gebouwen
	Rookmelder

GEVELMATERIALEN NIEUWE TOESTAND

1. Gevel - bepleisterd en geschilderd, gebroken wit
2. Buitenschrijnwerk aluminium - licht grijs
3. Arduin gevelplint
4. Dakgootbekleding - pvc - zwarte kleur
5. Dakbedekking - leien - zwarte kleur

	AW	Riolering - Afvalwater
	TW	Riolering - Terraswater
	FW	Riolering - Fecaliënwater
	RW	Riolering - Regenwater
		As van de weg
	RWA	Regenwaterafvoer
	TWA	Terraswaterafvoer
	+0	Vloerpas - snede
	±0	Vloerpas - plan
		Te slopen element
		Boom
		Straatdeksel
		Straatverlichting
		Verkeersbord
		Noordpijl
		Opnamepunt foto
		gabarit linkerbuur
		gabarit rechterbuur

Chiara

Legende - 2024-52 - 8/07/2025