

Legende:

Bestaande / vergunde woning nr. 13:

1. lichtgeel geschilderd
2. blauwe hardsteen
3. beige gevelpleister
4. witgeschilderde baksteen
5. rode baksteen
6. rode dakpannen
7. donkerbruin geschilderd houten buitenschrijnwerk
8. donkerbruin pvc buitenschrijnwerk
9. wit pvc buitenschrijnwerk
10. houten planken donkerbruin gevelbekleding

Aluminium borstweringen

Aluminium dakranden

Aluminium noodladder

Afvoerpijpen uit pvc

Blauwe hardstenen dorpels

Buur nr. 11:

- A. lichtgele gevelpleister
- B. blauwe hardsteen
- C. witgeverfde gevelsteen
- D. rode dakpannen

Wit pvc buitenschrijnwerk

Zinken regenafvoer

Witte houten dakgoten

Buur nr.15:

- A. lichtbeige gevelpleister
- B. blauwe hardsteen
- C. lichtgeel geverfde gevelsteen
- D. rode dakpannen

Wit pvc buitenschrijnwerk

Zinken regenafvoer

Witte houten dakgoten

Nieuwe woning nr. 13:

1. lichtgele gevelpleister
2. gevelpleister plint
3. rode dakpannen
4. witgeschilderde baksteen

Zwart pvc buitenschrijnwerk

Anthra zink regenafvoeren en dakgoten


Zwarte aluminium dakrand en borstwering

Blauwe hardstenen dorpels




Rookdetector

LEGENDE nieuwbouw




Beton (balk/kolom)



ytong/kimblok



dragende muren




niet dragende wanden

stalen profiel



Vloeren



Isolatie



Afbraak

LEGENDE riolering



afvalwater



regenwater



fecaalwater



tappunt rw plat dak



rioolaansluitpunt gemeente



syfon