


MATERIALEN nieuwe toestand

- ① rood-bruine gevelsteen
- ② grijs aluminium buitenschrijnwerk
- ③ figuurglas
- ④ donkergrijze dakpannen
- ⑤ grijs-rode leien
- ⑥ grijze dakgoot - HPLplaat
- ⑦ betonnen gevelplint en dorpels
- ⑧ grijze aluminium dorpels
- ⑨ na-isolatie met gijs-beige sierpleister
- ⑩ grijze aluminium dakgoot en dakrand
- ⑪ grijs aluminium plooierwerk
- ⑫ rode tegels
- ⑬ groendak (buffercapaciteit 50l/m2)

MATERIALEN bureu


- ① rode gevelsteen
- ② zwart aluminium buitenschrijnwerk
- ③ rode dakpannen
- ④ zwarte dakgoot
- ⑤ gevelpleister wit
- ⑥ betondorpels
- ⑦ bruin houten buitenschrijnwerk
- ⑧ licht rode gevelsteen
- ⑨ donkergrijze dakpannen
- ⑩ donkergrijze leien
- ⑪ witte dakgoot



C 1012G6

□ uitbreiding

referentiepeil = nulpas = afgewerkt peil gelijkvloers



NIEUWE TOESTAND - achtergevel
1/100
Renovatie ééngezinswoning SA

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**