

Legende materialen zijgevel links bestaande toestand

- 01. gevelmetselwerk - baksteen - rood/oranje
- 02. dakpannen - gebakken aarde - oranje/bruin
- 03. buitenschrijnwerk - PVC - hout look
- 04. bakgoot - zink - naturel
- 05. dorpel - baksteen - rood/oranje
- 06. linteel - beton met houtbekleding - bruin behandeld
- 07. rolluik - hout
- 08. regenwaterafvoer - zink - naturel
- 09. glas - transparant

