




Nieuwe toestand:
Het vervangen van de bestaande
gevelafwerking van de westgevel, zuidgevel en
gedeeltelijk oostgevel van de zogenaamde
"directeurswoning" en daarbij ook het
toevoegen van gevelisolatie.

Verder blijft de bestaande toestand
ongewijzigd.