

	noord pijl
	perceelgrens
	sloop volledige gebouw
	sloop ruïne
	sloop interieur
	sloop verhardingen
	niet slopen verhardingen
	bestaande gebouw
	foto locatie
	assen
	hoogte peilen
	oorspronkelijke loodswanden
	baksteen
	beton
	betonsteen
	cellenbeton
	chappe/pleister
	lichte wanden
	hout
	staal
	isolatie-zacht
	isolatie-hard
	nieuwe vloer-aanzicht tegels
	aarde
	RWA
	DWA
	FEC
	nooduitgang
	compartiment
	evacuatiweg

**GEVELINDEX**

①	metselwerk, wit, geschilderd
②	metselwerk, wit, gepleisterd
③	houten schrijnwerk, wit, geschilderd
④	pvc schrijnwerk, wit
⑤	golfplaat, vezelcement, grijze kleur
⑥	keramische dakpannen, oranje/rood
⑦	betontegels, grijs
⑧	natuursteen, grijs geschilderd
⑨	blauwe hardsteen
⑩	aluminium, zwart
⑪	aluminium, grijs
⑫	zink, natuurkleur
⑭	pvc, grijs
⑮	golfplaat, vezelcement, natuurkleur
⑯	golfplaat, transparant
⑰	hout, natuurkleur
⑱	hout, zwart
⑲	hout, rood/bruin tint
⑳	nieuw metselwerk, gekaleid
㉑	nieuw metselwerk, wit geschilderd
㉒	nieuwe muurdeksteen, beton

x