



INPLANTINGSPLAN 1/200
Bestaande toestand

Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig
 geen erfdienstbaarheden
 Foto aanduiding 1 tem 6

Referentiepeil is pas dorpel deur voorgevel
 ligt 30 cm boven de as van de weg in de nieuwe toestand
 ligt 13 cm boven de as van de weg in de bestaande toestand

