

Doorsnede AA

horizontale dakoppervlakte:
 - dak garage (32m²) watert af richting de tuin waar het water op natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem
 - dak houten constructie (4m²) watert af richting de tuin waar het water op natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem

- alle bestaande en te herstellen verharding is en zal worden uitgevoerd in waterdoorlatend materiaal met waterdoorlatende funderingen.

Doorsnede AA

- LEGENDE**
- omringende bebouwing
 - bestaand gebouw
 - lantaarnpaal
 - perceelsgrens
 - perceelsgrenzen buren
 - aanduiding kijkrichting foto's
 - af te breken
 - nieuwe toevoeging



- LEGENDE RIOLERING**
- RWA
 - DWA
 - FWA

- MATERIALEN**
- Bestaande toestand**
- De draagstructuur van het gebouw bestaat uit massieve muren uit metselwerk en houten halford dak.
 - De garage bestaat uit gewapendbeton in grise kleur.
 - De garagevloer is een grise sectiebetonvloer.
 - De houten constructie aan de buitenzijde van de garage bestaat volledig uit hout en wordt integraal verveegd.
- Nieuwe toestand**
- De draagstructuur van het gebouw bestaat uit massieve muren uit metselwerk en houten halford dak.
 - De nieuwe verharding binnenin de garage is een houten constructie.
 - De garage bestaat uit gewapendbeton voorzien van een grise katali in overeenstemming met de bestaande serie.
 - Het schrijfwerk bestaat uit rammen en deuren uit hout in een groen-grise kleur. De nieuwe garagevloer wordt in hetzelfde kleur voorzien.
 - Het dak betreft een metaal dak in dezelfde kleur als het schrijfwerk.

- houten constructie te slopen

- smeerput

PROJECT
 Stormvogelstraat 6
 OPDRACHTOMSCHRJVING
 Verbouwing van de bestaande garage

LIGGING
 Stormvogelstraat 6
 9000 Gent

BOUWHEER
 Dhr. Luc Declercq
 Mevr. Ann Dansercoer
 Stormvogelstraat 6
 9000 Gent

ARCHITECT
 Generiek architecten bv
 Lievestraat 1
 9000 Gent
 mail@generiek.eu

FASE
 BA
 DOSSIER
 SVS

DATUM
 06/02/2026
 PLANNR

Plan riolering en fundering

Bestaande toestand

1:50