








legende inplantingsplan

	bouwwerken in omgeving
	bouwwerken nieuwbouw
	bouwwerken te slopen
	perceelsgrens
	straten
	voetpaden
	parkeerzone

legende riolering

	afvoer RWA
	afvoer DWA
	afvoer DWA/fecaliën


Ondergrond

ondergrond




bestaande wanden

metselwerk



vloeren

potten en balken



houtskelet



daken


hout -structuur



isolatie



bestaande dakafwerking pannen



nieuwe dakafwerking
pannen + lattenwerk



Legende materialen

- 1 bestaand metselwerk bruin/rood
- 2 bestaand dak oranje pannen
- 3 bakgoot hout - witte boordplank
- 4 gemetste schouwen bruin/rood
- 5 schrijnwerk - wit geschildert
- 6 stalen balustrade - wit gelakt
- 7 nieuwe dakopbouw isolatie + oranje pannen
- 8 nieuwe bakgoot hout - witte boordplank
- 9 veluxen
- 10 gevel mee op te metsen, zelfde steen cfr bestaand metselwerk
- 11 zinken regenwater afvoerbuïs
- 12 buur - witte crepi gevel
- 13 buur houten schrijnwerk - groen gebeitst / natuur
- 14 buur alu schrijnwerk - beige
- 15 buur houten schrijnwerk - lichtblauw/grijs

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

OSCAR

Architecten
Charlot Muller & Lisa Lu

info@charlotmuller.be
0479/544858
info@lusalu.be
0498/497332

opdrachtgever
Arne Chys & Karel De Ridder

bouwplaats
Oscar De Reusestraat 29, 9040 Sint-Amandsberg

bundel
omgevingsaanvraag

LEGENDE