





























LIJST MET TEKENINGEN :

BLAD	PLANNR	PLAN
1/21	BA_NOVI11_L_1	Legende
2/21	BA_NOVI11_I_B_1	Bestaande toestand - Inplantingsplan
3/21	BA_NOVI11_T_B_1	Bestaande toestand - Terreinprofiel
4/21	BA_NOVI11_P_B_-1	Bestaande toestand - Fundering & Riolering
5/21	BA_NOVI11_P_B_0	Bestaande toestand - Grondplan
6/21	BA_NOVI11_P_B_1	Bestaande toestand - Verdieping 1
7/21	BA_NOVI11_S_B_1	Bestaande toestand - Snede AA
8/21	BA_NOVI11_G_B_1	Bestaande toestand - Voorgevel
9/21	BA_NOVI11_G_B_2	Bestaande toestand - Achtergevel
10/21	BA_NOVI11_G_B_3	Bestaande toestand - Linkergevel
11/21	BA_NOVI11_G_B_4	Bestaande toestand - Rechtergevel
12/21	BA_NOVI11_I_N_1	Nieuwe toestand - Inplantingsplan
13/21	BA_NOVI11_T_N_1	Nieuwe toestand - Terreinprofiel
14/21	BA_NOVI11_P_N_-1	Nieuwe toestand - Fundering & Riolering
15/21	BA_NOVI11_P_N_0	Nieuwe toestand - Grondplan
16/21	BA_NOVI11_P_N_1	Nieuwe toestand - Verdieping 1
17/21	BA_NOVI11_S_N_1	Nieuwe toestand - Snede AA
18/21	BA_NOVI11_G_N_1	Nieuwe toestand - Voorgevel
19/21	BA_NOVI11_G_N_2	Nieuwe toestand - Achtergevel
20/21	BA_NOVI11_G_N_3	Bestaande toestand - Linkergevel
21/21	BA_NOVI11_G_N_4	Bestaande toestand - Rechtergevel

LEGENDE
INPLANTING

	perceelsgrens		verlichtingspaal
	te vellen hoogstammen		electriciteitspaal
	hoogstammen/bomen op het openbaar domein		hydrant
	opnamepunt foto		verharding bestaand
	te slopen bebouwing		verharding aanvraag
	Bestaande bebouwing		haag
	Nieuw te bouwen		gracht / beek

LEGENDE
BOUWPLAN

	Funderingszool		Licht metselwerk
	Ondergronds metselwerk		Hoogte vloer tot afgewerkte plafond Vloerpas
	Bestaand metselwerk		Buitenschrijnwerk
	Metselwerk cellenbeton		RWA pvc Ø 110 Rioleringsbuis regenwater (helling 0.5 cm/m)
	Metselwerk snelbouw		VW pvc Ø 110 Rioleringsbuis afvalwater (helling 0.5 cm/m)
	Parementmetselwerk		FW pvc Ø 110 Rioleringsbuis fecaal water (helling 0.5 cm/m)
	Blauwe hardsteen		
	Gewapend beton		
	1. Gele gevelsteen		11. Boordsteen in arduin
	2. Rode gevelsteen		12. Zwart houten planken
	3. Zwarte leien		13. Buitenbepleistering (wit - lichte kleur)
	4. Schrijnwerk in hout		
	5. Bakgoot (wit - pvc)		
	6. Crepi (wit - lichte kleur)		
	7. Schrijnwerk in ALU (zwart)		
	8. Dakrandprofiel ALU (zwart)		
	9. Trespa afwerking (zwart)		
	10. Zwarte stormpannen		

PROJECT: VERBOUWEN VAN EEN EENGEZINSWONING

PLAN: LEGENDE

BOUWPLAATS:

Novicenstraat 11
Drongen
Gent AFD 27/ DRONGEN AFD 1 / Sectie A nr. 860 F3

BOUWHEER:

/
Novicenstraat 11
Drongen

Architect :
HELLEBUYCK ARCHITECTEN COMM.V.
Vriendschapstraat 37
9040 Gent- Sint Amandsberg
tel. +32(0) 487 859 437
e-mail : architectjan@architect.be
jhellebuyck@gmail.be
architectenbureau.hellebuyck.jan@telenet.be

DOSSIER : /
PLANNR:BA_NOVI11 _L_1
DATUM : 04-03-2025
SCHAAL : /
BLAD : 1/21