



MATERIALEN GEVEL bestaande toestand

GEVEL

1. GEVELAFWERKING parementsteen
2. GEVELAFWERKING achtergevel pleisterwerk
3. DAKBEDEKKING rode dakpannen
4. BUITENSCHRIJNWERK PVC raamkaders
5. DORPELS arduin
6. KROONLIJST zinken dakgoot



PLANO ARCHITECTEN

25.05.A
Anke & Maxime

OMV bestaande toestand
vooraanzicht

locatie Achilles Musschestraat 136, 9000 Gent

datum 16.03.2026

schaal 1: 100