



MATERIALEN GEVEL bestaande toestand

GEVEL

1. **GEVELAFWERKING** parementsteen
2. **GEVELAFWERKING achtergevel** pleisterwerk
3. **DAKBEDEKKING** rode dakpannen
4. **BUITENSCHRIJNWERK** PVC raamkaders
5. **DORPELS** arduin
6. **KROONLIJST** zinken dakgoot



PLANO ARCHITECTEN

25.05.A
Anke & Maxime

OMV bestaande toestand
achteraanzicht

locatie Achilles Musschestraat 136, 9000 Gent

datum 16.03.2026

schaal 1: 100