






















legende nieuwe toestand

	bestaande wand / vloer
	af te breken wand
	bestaande funderingsseuf
	nieuwe funderingsseuf
	nieuwe wand / vloer
	groendak / gras
	betegeling

	balken
	aanduiding snedelij
	dakbedekking
	leien
	parementsteen
	tegelaafwerking gevel
	verharding terras
	regenwater
	huishoudelijk afvalwater
	faecaliën

legende inplantingsplan/terreinprofiel

	af te breken volume
	nieuwe volume
	bestaande bebouwing
	groendak / gras
	bestaande verharding terras
	nieuwe verharding terras
	oprit asfalt
	oprit waterdoorlatende verharding
	kijkrichting foto's
	as straat
	aanduiding terreinprofiel



PLANO  
ARCHITECTEN

25.01.A  
Elise Van de Voorde

OMV nieuwe toestand  
legende

locatie

Tweebruggenstraat 47, 9000 Gent

datum 13.03.2026

schaal 1: 100



**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**