



MATERIALEN GEVEL bestaande toestand

ACHTERGEVEL

1. **GEVELAFWERKING** parementsteen
2. **DAKBEDEKKING** rode dakpannen
3. **BUITENSCHRIJNWERK** PVC raamkaders
4. **DORPELS** arduin
5. **KROONLIJST** PVC



PLANO ARCHITECTEN

25.08.A
Mondy - Declercq

OMV bestaande toestand
achtergevel

locatie

Marcus van Vaernewijkstraat 3, 9030 Mariakerke

datum 31.03.2026

schaal 1: 100

