



- Gevelmaterialen - bestaande toestand:**
- Dakpannen - zwarte leien
  - Gevelsteen - geelbruin genuanceerd
  - Gevelsteen - zwart (gevelplint)
  - Bakgoot in hout - wit geschilderd
  - Schrijnwerk pvc - zwart

Project: Sloop en wederopbouw woning	Bouwheer: Le Fevre - Schoonbaert	Rechter zijgevel woning	1:50	BA_Woning_G_B_4_
	Ligging: Gentbruggekouter 18, 9050 Gentbrugge	Bestaande toestand	19-03-2026	