

BBT 21

GPBV-evaluatie

Toepassing:

Omschrijving Woodprotect:

Emissies na ongeval of incident

Emissies na ongeval of incident

1. Algemeen.

Naast verschillende preventieve maatregelen om emissies na een ongeval of incident te voorkomen, heeft Woodprotect een corrigerende maatregel om de productie te verplaatsen naar een 2^{de} loods.

2. Beschermingsmaatregelen.

Op onze site zijn verschillende veiligheidssystemen;

- Brandcentrale met vlamdetectie en thermische bewaking loods transformatie (vermalen)
- Brandcentrale met thermische bewaking rondom de loods vermalen, voorzijde en zijkant van de loods.
- Brandcentrale met vlamdetectie en thermische bewaking opslag behandeld hout
- Bewakingscamera's ingang, terrein en burelen
- Blusvoorzieningen dmv haspels en poedersnelblussers
- Jaarlijkse opleiding brandbestrijding van ons personeel
- Periodieke oefeningen van ons personeel op noodsituaties (brand, ongeval, spill bij aanrijding)

De site wordt na werkuren afgesloten, alsook de belangrijkste zones worden afzonderlijk afgesloten.

Als preventie werd een risico-analyse Brand uitgevoerd door externe consultants, via De Nestor. Alsook de preventiedienst van de brandweer werd uitgenodigd, en er werd een audit uitgevoerd. Beide documenten in bijlage.

Er werd ook een onderzoek uitgevoerd door Labo Ecca naar zelfontbranding, deze analyse toont aan dat onze afvalstroom geen risico vormt naar zelfontbranding.

3. Maatregelen op een moment van een incident, ongeval of noodsituatie.

Procedures en interventiedossiers zijn uitgeschreven, en besproken met brandweer. Alle mogelijke emissies van lekkage of veiligheidsproblemen zijn voorzien. Bluswater kan opgevangen worden, alsook behandeld voor lozing.

Andere mogelijke risico's zijn niet van toepassing in onze onderneming.

Ons personeel is opgeleid om met noodsituaties te kunnen handelen.

4. Maatregelen na een incident, ongeval of noodsituatie.

Woodprotect heeft in haar samenwerkingsakkoorden een clause overmacht opgenomen. In geval van een incident waarbij veiligheid en/of milieutechnische voorwaarden niet kunnen gewaarborgd worden, wordt er niet geproduceerd.

Er is steeds een veiligheidsvoorraad van gebroken hout, houtsnippers, om een stilstand tot een week te kunnen opvangen. Dit geeft ons de nodige tijd om korte stilstanden op te vangen.


Er is een systeem van registratie voor incidenten, ongevallen of anomalieën, welke vervat is in ons managementsysteem. Aan de hand van deze registraties wordt een plan opgesteld met maatregelen, ofwel correctief of preventief.

Woodprotect heeft een 2^{de} locatie voor het vermalen van de oude houten dwarsligger, zodoende in gevolg van een ongeval, of incident, de primaire loods kan hersteld worden.

De primaire locatie voor het vermalen van de oude houten dwarsliggers is de locatie loods vermalen.



Detail van ombouwing tot reserve loods vermalen;



Technische uiteenzetting van deze loods is omschreven in BBT 25.

Bijlagen:

- 1 : Risico analyse brand, bureau De Nestor, 27 pagina's
- 2 : Risico analyse brand, scenario's, 9 pagina's
- 3 : Analyse zelfontbranding gebroken hout, labo Ecca, 3 pagina's
- 4 : Analyse zelfontbranding bijlage rapport, labo Ecca, 2 pagina's
- 5 : Rapport brandweer, 6 pagina's