

CONFORMITEITSONDERZOEK BEPERKT ONDERZOEK BOVENGRONDSE HOUDERS

1. Identificatie van het project

Opdrachtgever en contactpersoon : van Hoorebeke Timber NV
de heer Johan Wierinck
Kluizensesteenweg 1
9000 Gent

Datum van het onderzoek : 20/02/2025

Plaats van het onderzoek : van Hoorebeke Timber NV
Vasco da Gamalaan 1 – Haven 7840
9042 Gent

Aanwezige personen : voor Acomil: Frank Dendauw (erkend milieudeskundige)

2. Beschrijving onderzoek : (Vlarem II)

Ten minste om de 3 jaar, zonder dat de periode tussen twee opeenvolgende onderzoeken 40 maanden mag overschrijden, moeten de installaties aan een beperkt onderzoek worden onderworpen.:

Dit onderzoek omvat indien relevant :

- 1° de inzage van het vorig rapport of attest;
- 2° de controle op de goede staat van de overvulbeveiliging;
- 3° een onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging aan de oppervlakte buiten de houder;
- 4° het onderzoek van de algemene staat van de installatie, omvattende :
 - a) het opsporen van lekken en lekaanwijzingen;
 - b) het onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen en de stompen van de houder;
 - c) het onderzoek van de staat van de toebehoren als: afsluiters, temperatuur-, druk-, niveaumeting en aarding;
 - d) het onderzoek van de drukbeveiligings- en alarmtoestellen;
 - e) het onderzoek van de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en/of de isolatie;
 - f) het onderzoek van de funderingen en/of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering;
 - g) het onderzoek van de inkuiping voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten;
 - h) het onderzoek van de staat van de leidingen en de toebehoren binnen de inkuiping.

bovendien moet voor verticale houders :

- a) waar nodig, een niet-destructief onderzoek uitgevoerd worden op de mantel en de dakplaten van de houders om de plaatdikte en eventuele corrosie, zowel in- als uitwendig te bepalen;
- b) op vraag van de milieudeskundige of de bevoegde deskundige de zetting bepaald worden, door de hoogte te meten van een aantal gelijkmatig over de omtrek van de bodemrand verdeelde punten.

Voor het algemeen onderzoek moet bovendien:

- 5° het onderzoek op de staat van de binnenwand;
- 6° voor verticale houders omvat het onderzoek bovendien :
 - a) het onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren zoals afsluiters, verwarmingsspiralen, dak- en bodemwaterafslaten en afdichtingen van de vlottende daken;
 - b) het onderzoek van de bodemplaten voor het opsporen van in- en uitwendige corrosie;
 - c) het onderzoek van bodemvervorming en eventueel het opmeten van het profiel;
- 7° een drukproef op de eventuele verwarmingspijpen.

Voor in klasse 3 ingedeelde opslag van GHS02-producten of brandbare vloeistoffen moet enkel het beperkt onderzoek, worden uitgevoerd.

Belangrijke nota:

- De algemene voorwaarden van ondergetekende waren van toepassing op de desbetreffende keuring.
- Het betreft enkel de keuring van de houder.

3. Nuttige informatie m.b.t. het onderzoek en de installatie.

3.1 Ligging van de installatie :

	Ja	Neen	Zie opmerkingen
• binnen waterwingebied of beschermingszone type I of II ? :		X	
• ligging van de installatie binnen omgeving van elektrische geleiders ? :		X	

4. Beschrijving onderzochte houders

	Ligging en/of product	Inhoud	indeling	Bouw-jaar	Materiaal	Enkel of dubbelwandig	Kenplaat
1	Gasolie extra met verdeelslang (linkse tank)	4950 liter 4125 kg	GHS02	2005	Poly-ethyleen	Tank in opvangbak (dubbelwandig)	Fabricagenr : 50113009 Prototype keuring: CPH002-02/0170B Constructeur: Boralit Aalter
2	Gasolie extra met verdeelslang (rechtse00 tank)	4950 liter 4125 kg	GHS02	2006	Poly-ethyleen	Tank in opvangbak (dubbelwandig)	Fabricagenr : 60123004 Prototype keuring: CPH002-02/0170B Constructeur: Boralit Aalter

Nabij de vulopening en op een goed zichtbare plaats op de vaste houder dienen de volgende aanduidingen aangebracht : het nummer van de houder, de naam of de codenummers of -letters van de opgeslagen vloeistof, de gevaarsymbolen, het waterinhoudsvermogen van de houder. De aanduidingen moeten duidelijk leesbaar zijn. OK

5. Vaststellingen beperkt onderzoek Vlare II

Vaststellingen bij onderzochte houder nr. 1 : Gasolie extra met verdeelslang

Inzage vorig rapport

- a. ligging binnen waterwingebied of beschermingszone I of II
- b. inzage vorig technisch rapport

Vaststellingen

Neen

Acomil 2008/HKFrankDendauw dd.
 23/02/2022. Ref. 229660 XX. Groene
 merkplaat.

Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging

Elektronische sonde: Afriso Euro Index GWG 12/K1
 Prototypekeuring: CP-HR02-1010

Werking en insteldiepte OK.
 Opwarmtijd: 17 s

Organoleptische waarnemingen verontreiniging buiten de houder(s)

Geen opmerkingen

Onderzoek algemene staat van de installatie :

- a. opsporen van lekken en lekaanwijzingen
- b. het onderzoek van de staat van de platen, verbindingen, ...
- c. het onderzoek van de staat van de toebehoren
- d. het onderzoek van de drukbeveiligings- en alarmtoestellen
- niveaumeting: Tankalert + mogelijkheid tot peilmeting
- e. staat van de buitenbekleding, schildering en/of isolatie
- f. funderingen/steunblokken m.b.t. stabiliteit en afwatering
- g. inkuiping
- h. staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping
 - niet destructief onderzoek :
 - zetting :

Geen opmerkingen
 Geen opmerkingen
 Geen opmerkingen
 Geen opmerkingen
 Geen opmerkingen
 Geen opmerkingen
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing

Onderzoek op de staat van de binnenwand :

Niet van toepassing

Bijkomend onderzoek verticale houders :

- a. - staat van het vakwerk
 - inw. toebehoren zoals afsluiters,verwarmingsspiralen, ...
 - wateraflopen dak en bodem
 - afdichting van de vlottende daken
- b. – onderzoek van de bodemplaten m.b.t. corrosie
- c. – onderzoek van de bodemvervorming
 - opmeten van het profiel

Niet van toepassing
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing

Drukproef op de eventuele verwarmingspijpen :

Niet van toepassing

In voorkomend geval : lekdetectiesysteem Tankalert

Visuele controle mogelijk.
 Geen vloeistof vastgesteld. OK

Vaststellingen bij onderzochte houder nr. 2 : Gasolie extra met verdeelslang

Inzage vorig rapport

- a. ligging binnen waterwingebied of beschermingszone I of II
- b. inzage vorig technisch rapport

Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging

Elektronische sonde: Afriso Euro Index 12K/1
Prototypekeuring: CP-HR02-1010

Vaststellingen

Neen

Acomil 2008/HKFrankDendauw dd.
23/02/2022. Ref. 229660 XX. Groene
merkplaat.

Werking en insteldiepte OK.
Opwarmtijd: 21 s

Organoleptische waarnemingen verontreiniging buiten de houder(s)

Geen opmerkingen

Onderzoek algemene staat van de installatie :

- a. opsporen van lekken en lekaanwijzingen
- b. het onderzoek van de staat van de platen, verbindingen, ...
- c. het onderzoek van de staat van de toebehoren
- d. het onderzoek van de drukbeveiligings- en alarmtoestellen
- niveaumeting: Tankalert + mogelijkheid tot peilmeting
- e. staat van de buitenbekleding, schildering en/of isolatie
- f. funderingen/steunblokken m.b.t. stabiliteit en afwatering
- g. inkuiping
- h. staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping
 - niet destructief onderzoek :
 - zetting :

Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen

Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Onderzoek op de staat van de binnenwand :

Niet van toepassing

Bijkomend onderzoek verticale houders :

- a. - staat van het vakwerk
 - inw. toebehoren zoals afsluiters, verwarmingsspiralen, ...
 - wateraflopen dak en bodem
 - afdichting van de vlottende daken
- b. - onderzoek van de bodemplaten m.b.t. corrosie
- c. - onderzoek van de bodemvervorming
 - opmeten van het profiel

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Drukproef op de eventuele verwarmingspijpen :

Niet van toepassing

In voorkomend geval : lekdetectiesysteem Tankalert

Visuele controle mogelijk.
Geen vloeistof vastgesteld. OK

6. Opmerkingen/nota

Er wordt overdekt getankt op een betonnen ondergrond.

Nota: Deze tanks zijn destijds geconstrueerd uitgaande van een berekende levensduur van 20 jaar. Na deze datum versnelt bij PE-tanks het verouderingsproces en is het aangewezen deze tanks zeker na 25 jaar te vervangen.

7. Besluit

Er werd een **GROENE** merkplaat afgeleverd.

Datum keuring: **20/02/2025**

Datum volgende keuring: **20/02/2028**

8. Markering

Volgende markering volgens Vlare II werd aangebracht :

GROEN voor de desbetreffende houders

De klever of plaat dient volgende kleur te hebben :

1° groen, wanneer de houder en installatie voldoen aan de bepalingen van dit reglement ;

2° oranje, wanneer de houder en installatie niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement doch de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de houder ;

3° rood, wanneer de houder en installatie niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement en de vastgestelde gebreken aanleiding kunnen geven of hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder.

Hoger vermeld verslag werd opgesteld door ondergetekende, na uitvoering van de hoger beschreven onderzoeken. De nadruk wordt gelegd op het feit dat de nota's/opmerkingen en besluiten genomen werden op basis van de op datum van plaatsbezoek vastgestelde bevindingen.

Opgemaakt op 20/02/2025



ing. Frank Dendaauw

erkend milieudeskundige 2008/H-KFrankDendaauw

Guido Gezellelaan 21, 9840 De Pinte

tel. 0498 86 39 23

acomil@telenet.be