

Nieuwe toestand:
Het maken van twee nieuwe
raamopeningen in de westgevel van
de zogenaamde "directeurswoning".
Verder blijft de bestaande toestand
ongewijzigd.

