


ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)



De top van de 2 gebogen daken mag niet hoger reiken van 4,5 m
boven het trottoirpeil, ze dienen dus 0,53 m te worden verlaagd.
De bestaande ramen in het dak zijn nog voldoende hoog om
bijkomende verlichting te realiseren en de boogvorm is qua
architectuur nog voldoende aanwezig.

SCHAALLAT 1/100

