


Autonome, optische rookmelders dienen voorzien cfr NBN EN 14604.



Nieuwe toestand



hangar (ONGEWIJZIGD)



Gezien aanpassingen 'bepert' zijn tot enkel het aanpassen van sommige venster- en deuropeningen en het vervangen van de oorspronkelijke erkeruitbouw rechts voor/zij is de interne indeling slechts zeer schematisch en summier weergegeven.