

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

HORIZONTALALE
DAKOPPERVLAKTE

NIEUWE TOESTAND (ONGEWIJZIGD):	
DAK 1	231.89 m2
DAK 2	17.10 m2
TOTAAL	248.99 m2

LEGENDE RIOLERING

RIOLERING BLIJFT ONGEWIJZIGD;	
	BESTAANDE REGENWATERAFVOER (RWA)
	BESTAANDE AFVOER AFVALWATER (DWA)
	BESTAANDE AFVOER FECALIËN

LEGENDE

	NIEUW METSELWERK
	BESTAAND METSELWERK
	TE SLOPEN
	FUNDERINGSBETON
	GEWAPENDE BETON
	LICHTE SCHEIDINGSWAND
	HOUTEN ROOSTERING
	ISOLATIE
	ASLIJNEN
	ONZICHTBARE RIBBE
	BOVEN HET SNIJVLAK GELEGEN
	VERKEERSBORD
	VERLICHTINGSPAAL

MATERIALEN

MATERIALEN BLIJVEN ONGEWIJZIGD;	
1.	GEVELSTEEN – BRUIN GENUANCEERD
2.	HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK – ZWART
3.	BLAUWE HARDSTEEN DORPELS
4.	ALU DAKRANDPROFIEL
5.	BETON
6.	SECTIONAALPOORT – ZWART
7.	REGENAFVOEREN – PVC

DE OPSTELLING VAN MEUBILAIR (VAST MEUBILAIR EN LOS MEUBILAIR) IS INDICATIEF EN KAN DOOR DE AANNEMER GEWIJZIGD WORDEN.

DE INGETEKENDE OPSTELLING VAN TECHNIEKEN (VENTILATIE/CV/AFVOEREN) IS INDICATIEF EN DIENT VOORAFGAANDELIJK DOOR DE AANNEMER UITGETEKEND EN TECHNISCH UITGEWERKT TE WORDEN.

DE DRAAIRICHTING VAN DE BINNENDEUREN VAN DE TOILETTEN EN DE BADKAMERS DIENT BUITENDRAAIEND TE ZIJN. EVENTUELE WIJZIGINGEN VALLEN BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ARCHITECT.

DE ARCHITECT BEHOUDT ALLE WETTELIJKE AUTEURSRECHTEN EN UITSLUITEND RECHT TOT REPRODUCTIE.
ALLE AFMETINGEN ZIJN DOOR DE AANNEMER TER PLAATSE TE CONTROLEREN. ONREGELMATIGHEDEN OF AFWIJKINGEN DIENEN VOOR UITVOERING AAN DE ARCHITECT MEEGEDEELD TE WORDEN.
DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WIJZIGINGEN AANGEBRACHT AAN GOEDGEKEURDE PLANNEN, ZONDER ZIJN SCHRIFTELIJK AKKOORD.

DE STABILITEITSPANNEN VAN DE INGENIEUR STABILITEIT HEBBEN STEEDS VOORRANG OP DE ARCHITECTUURPLANNEN.