

BTV Oost-Vlaanderen
Industriepark - Zwijnaarde 3B
9052 ZWIJNAARDE
09 252 45 45
09 252 50 50
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

WILLEMEN INFRA NV REGIO WEST

BOOIEBOS 4
9031 DRONGEN

ZWIJNAARDE, 19/04/22

O/Ref. : 2025/4/CT09811505/CTR000449_A0188 K00012998/DV - OVL015168
U/Ref. :
Tel. : 09 282 60 30
Verslagnr. : 0152-220401-02 - 0152-190311-03

VERSLAG VAN BEPERKT ONDERZOEK VAN EEN BOVENGRONDSE HOUDER

Datum van onderzoek : 01/04/2022
Plaats van onderzoek : ASFALTCENTRALE DANIEL KINETSTRAAT 40 GENT
Aanwezige perso(o)n(en) : Dhr Biebuyck Carl en technicus

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Algemene beschrijving: Dubbelwandige houder voorzien van een verdeelinstallatie voor de bevoorrading van eigen bedrijfsvoertuigen

Constructeur : DeSplentere Fabricagenr.: 0600317 / Volgnr.:
Bouwjaar : 2006 Nummer prototypekeuring : CP05/0411-HCC001
Type : metaal-dubbelwandig Erkend milieudeskundige bouwtoezicht : Corcon
Ontwerpdruk° : atmosferisch Maximum werkdruk°: atmosferisch
Inhoud : 20 m³ Product: Gasolie (GHS002)

°Atmosferisch betekent zonder of met miniem drukverschil ($\leq +25$ mbar, $\leq +5$ mbar voor onversterkte kunststofhouders en hoogstens -5 mbar) ten opzichte van de atmosfeer, gemeten bovenaan de houder, hogere drukken zijn te rechtvaardigen door een geldig attest, conformiteitsverklaring en of de kenplaat.

2. UITGEVOERDE BEPROEVINGEN EN CONTROLES

Beperkt periodiek onderzoek overeenkomstig de voorschriften, volgens werkinstructie 10Id026:

- Vlarem II, art. 5.17.4.3.16 §1
 Vlarem II, art. 5.6.1.3.14 §1
 volgens specifieke opdracht, hierna verder omschreven en met afzonderlijke besluitvorming (D):

Tijdens het onderzoek werden volgende punten gecontroleerd, indien van toepassing:

- Inzage van het vorige rapport of attest en/of vergunning/melding
 De controle op de goede staat van de overvulbeveiliging / -waarschuwing, indien aanwezig
 Onderzoek van de algemene staat van de houder, omvattende:
- het opsporen van lekken en lekaanwijzingen door visueel nazicht van de installatie
 - het visueel onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen en stopen van de houder
 - het onderzoek van de staat van de toebehoren zoals afsluiters, temperatuurmeting, drukmeting, of niveaumeting en het nazicht van de aarding.
 - controle op goede werking van de drukbeveiligings- en alarmtoestellen
 - visueel nazicht van de staat van de buitenbekleding (schilderwerk, isolatie)
 - het visueel onderzoek van de fundering en/of steunblokken met het oog op de stabiliteit
 - het visueel onderzoek van de inkuiping voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging en eventuele peilputten

RD026-02_11-20



115-INSP

- het visueel nazicht van de leidingen en toebehoren welke zich in de inkuiping bevinden
- Voor verticaal geplaatste houders:
- Eventueel de uitvoering van ultrasone diktemetingen op de wand-, en dakplaten om waar nodig de mate van corrosie te bepalen, overeenkomstig werkinstructie 10Ia008.
- Op vraag van de milieudeskundige is het mogelijk dat de zetting van de houder moet worden bepaald.

3. ONDERZOEKS- EN MEETRESULTATEN

<u>3.1. Onderzoek dossier en documenten :</u>	<u>Onderzoeks- en / of meetresultaten</u>
Milieu- of exploitatievergunning of melding:	aanwezig
Vorige rapporten / attesten, in voorkomend geval: Indienststellingsverslag	BTV op 18/12/2006 61/061218/03 EMD 2001/H052
Algemeen onderzoek	/
Beperkt onderzoek	BTV61/100111/01 van 11/01/2010 EMD2001 H052 + BTV152/13020602 van 06/02/2013 EMD2010HBT002+ BTV152/160321/06 + BTV 152/090311/03
Dichtheidsproef	/
NDO-verslag (eventueel)	/
<u>3.2. Onderzoek overvulbeveiliging /-waarschuwing</u>	<u>Onderzoeks- en / of meetresultaten</u>
Overvulbeveiliging \leq 98%	PTC sonde/ Fafnir nr 50138, stekker ter hoogte van de vulmond / werking en afstelling OK
Overvulwaarschuwing \leq 95%	/
Beschikbare documenten / attesten	beschikbaar
<u>3.3. Opsporen lekken en lekaanwijzingen door visueel onderzoek houder</u>	
Zichtbare verontreiniging aan de houder:	niet organoleptisch waarneembaar
Eventuele lekken of lekaanwijzingen:	geen vastgesteld
<u>3.4. Onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stempelen van de houder</u>	
Algemene staat van de houder:	aanvaardbaar
Staat van de platen:	aanvaardbaar
Staat van de verbindingen / lasnaden:	aanvaardbaar
Staat van de stempelen (inplantingen, flenzen)	aanvaardbaar
<u>3.5. Onderzoek van de staat van de toebehoren houder</u>	
Staat van de toebehoren:	
- afsluiters	aanvaardbaar
-temperatuurmeting (eventueel)	NVT
-drukmeting (")	NVT
-niveaumeting	aanvaardbaar VEGA Vegason 61 sn 23573189

-aarding	/
-andere	Lekdetectie LWG2000 nr 5234
<u>3.6. Onderzoek van de ontluchting / overdruk-, onderdrukbeveiligingen</u>	
Overdrukbeveiliging:	atmosferisch
Onderdrukbeveiliging:	atmosferisch
Uitmonding	op tank
Eventueel damprecuperatie-/vlamspersysteem	/
<u>3.7. Onderzoek van de staat van de bekleding</u>	
Staat buitenbekleding / schildering	aanvaardbaar
Staat isolerende bekleding (eventueel)	/
<u>3.8. Onderzoek van de staat van de zichtbare delen van fundering en / of steunblokken</u>	
Fundering (tankterp)	/
Steunblokken / steunen	Aanvaardbaar
Attest (of berekeningsnota bij houders $\geq 50 \text{ m}^3$)	/
Afwatering	/
<u>3.9. Onderzoek van de inkuiping (visueel)</u>	
- Inkuiping:	
- inhoud	NVT/ dubbelwandige tank
- dichtheid	/
- zichtbare verontreiniging	/
- afvoer hemelwater	/
- peilputten (eventueel)	/
- afstandsregels	aanvaardbaar
- attesten, rapporten	/
<u>3.10. Onderzoek van de staat van de leidingen, het vulpunt en toebehoren binnen de inkuiping</u>	
Uitwendige staat leidingen in de inkuiping	aanvaardbaar
Uitwendige staat toebehoren in de inkuiping	/
Vulpunt(en)	op de houder
Aanduidingen en waarschuwingen:	Aanwezig
Blus- en koelvoorzieningen / brandbestrijdingsmiddelen:	/
Andere:	/
<u>3.11. Voor de verticale houders</u>	
-Eventueel NDO / diktemetingen (waar nodig)	/
-Bepaling zetting (eventueel):	/

3.12. Ander/bijkomend onderzoek (eventueel): /

Indien een rubriek "Niet Van Toepassing" is kan dit afgekort vermeld worden als "NVT"

4. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S**4.1. Vaststellingen:**

Ernstige gebreken of inbreuken:

Geen

Minder ernstige gebreken:

Geen

Bijkomende opmerkingen:

Geen

4.2. Nota's:

Geen

5. BESLUIT**A. Besluitcode: GROEN**

Het beperkt onderzoek heeft voldoening geschonken.

De houder mag verder in dienst gehouden worden, onder de normale voorwaarden van onderhoud en exploitatie. Aan de eventuele bijkomende opmerkingen is nog te voldoen.

Het volgende beperkt onderzoek is uit te voeren vóór: **01/04/2025** (\leq 3-jaarlijks)

Het volgende algemeen onderzoek is uit te voeren vóór: **NVT** (volgens eisen voorgaand of huidig verslag of bevoegde overheid, steeds minder dan 20 jaar na vorig algemeen onderzoek).

B. Besluitcode: ORANJE

Behoudens hoger vermelde vaststellingen heeft het beperkt onderzoek voldoening geschonken.

De houder mag voorlopig verder in dienst gehouden worden. Aan hoger vermelde vaststellingen is nog onverwijld te voldoen.

Het volgende bijkomend onderzoek is uit te voeren uiterlijk 6 maanden na huidig onderzoek.

C. Besluitcode: ROOD

Het beperkt onderzoek heeft geen voldoening geschonken.

De vastgestelde gebreken kunnen aanleiding geven / hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder.

De houder mag niet verder in dienst gehouden worden, en is buiten gebruik te stellen of eventueel vakkundig te herstellen overeenkomstig de bepalingen van art. 5.17.4.3.21 of art. 5.6.1.3.19

Na een eventuele vakkundige herstelling mag de houder slechts terug in gebruik genomen worden mits deze een nieuw onderzoek heeft ondergaan.

D. (Geen der bovenstaande: bepaald door milieudeskundige in specifieke gevallen: zoals in sommige gevallen bij tankparken; eventueel bij lege tanks; indien voortzetting onderzoek noodzakelijk is, enz.)

6. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes "☒" is van toepassing.
4. Toepassingsgebied: Bij eventuele veranderingen aan de gebruiksomstandigheden van de houder, zoals bij verandering van productklasse of -kenmerken, verandering van de uitrusting en of de beveiligingen, eventuele aanpassingen of herstellingen, heropstelling, e.a. is bijkomend milieudeskundig onderzoek vereist, en is in voorkomend geval, melding aan de bevoegde overheid verplicht, of is, zoals bij verandering van vergunningsklasse het bekomen van een nieuwe of gewijzigde vergunning vereist. Huidig onderzoek beperkt zich tot de houder voor opslag van producten, andere installatiedelen en andere toepassingen en activiteiten vallen buiten het bestek van dit onderzoek (tenzij uitdrukkelijk vermeld) en onder de verantwoordelijkheid van de exploitant of fabrikant. Worden niet beschouwd als normaal gebruik volgens de voorschriften (niet limitatieve lijst): Het gebruik (of poging tot) buiten de werkinggrenzen van de houder, het niet respecteren van de voorschriften, het veroorzaken van schade en of ongevallen door oneigenlijk gebruik of onachtzaamheid (zoals het ongelimiteerd doorblazen of vullen op overdruk van de houder, het beschadigen of afrukken van vulleiding of vulmond, het vullen met verkeerde producten of productconcentraties, het lozen van gevaarlijke producten in de omgeving,...), het verborgen houden van gegevens met betrekking tot het onderzoek en gebruik van de houder of het verstrekken van misleidende informatie,....

De agent-onderzoeker,
152 D. Vercauteren

Milieudeskundige,
D. Vercauteren
Erkenningsnummer: 2010/HBTV002

