

Contact zetel:
Noorderlaan, 87
B-2030 Antwerpen
t. + 32 (0)3 545 48 88
f. + 32 (0)3 545 48 89
e. sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

La Martiniquaise Benelux
T.a.v.: Dhr. Cris Guns

Wiedauwkaai 56
9000 Gent

U/ref. : IO23-0687

O/ref. : A20230725-6860319-SSO-23-BO-57G / WOM : 304116-1.1

Antwerpen, 10-08-2023

Verslag van periodiek BEPERKT onderzoek van een bovengrondse houder

(volgens art. 5.6.1.3.14., §1 of art. 5.17.4.3.16., §1 uit titel II van het VLAREM)

Plaats van onderzoek: idem hoofding
De milieudeskundige: 2015/HSofieSchoors
Contactpersoon: Cris Guns
Exploitant: La Martiniquaise Benelux

Datum van onderzoek: 25/07/2023
Volgend beperkt onderzoek vóór: 25/07/2026
Volgend algemeen onderzoek vóór: 18/09/2029

Identificatie

Tanknummer:	57G	Technische steekkaart :	Zie pagina 3
-------------	------------	-------------------------	--------------

Omschrijving van het onderzoek, bevindingen: zie volgende pagina(s)

Besluit

Er dient steeds rekening te worden gehouden met de vermelde opmerkingen en nota's. (Zie laatste pagina)

- ☒ De houder en installaties **voldoen** aan de onderzochte criteria van art.5. 17.4.3.16., §1 uit titel II van het VLAREM.
Volgens de reglementering van art.5. 17.4.3.16., §1 uit titel II van het VLAREM dient:
- een volgend periodiek beperkt onderzoek te gebeuren binnen de 36 maanden, voor 25/07/2026
De houder is vrijgesteld van een **groene** merkleet.
- ☐ De houder en installaties **voldoen niet** aan de onderzochte criteria van art.5. ., §1 uit titel II van het VLAREM.
Volgens de reglementering van art.5. . uit titel II van het VLAREM mag de houder nog gevuld of bijgevoerd worden tijdens een overgangsperiode van maximum 6 maanden, omwille van de vermelde inbreuken (Zie laatste pagina). Een volgend periodiek beperkt onderzoek dient te gebeuren voor .
De houder is van een **oranje** merkleet.
- ☐ De houder en installaties **voldoen niet** aan de onderzochte criteria van art.5. ., §1 uit titel II van het VLAREM.
Volgens de reglementering van art. 5. . uit titel II van het VLAREM is het verboden de houder te vullen of te laten vullen, omwille van vermelde inbreuken (Zie laatste pagina).
De houder is van een **rode** merkleet.

Voor de technische directie

, Milieudeskundige

Behoudens andersluidende overeenkomst werden de inspecties uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Statutory Services Belgium (SSB). Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS SSB op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS SSB is enkel aansprakelijk t.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de transactiedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Omschrijving van het onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd volgens de voorschriften van art. 5.6.1.3.14., §1 of art. 5.17.4.3.16., §1 uit titel II van het VLAREM en volgens onze interne procedure. Dit verslag attesteert de conformiteit van de houder ten tijde van onderzoek met bovenvermelde bepalingen. Het besluit is gebaseerd op de informatie die de exploitant ons ter beschikking stelde en op de inspectie van de houder in de staat waarin deze ons werd aangeboden. Het uitgevoerd onderzoek geeft derhalve geen garantie dat de houder vrij is van verborgen of toekomstige gebreken, noch dat de toebehoren naar behoren functioneren.

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
De vermelde besluiten zijn enkel van toepassing op de geïnspecteerde onderdelen.

Onderzochte elementen zijn:

1. Inzage van vorige rapport(en) of attest(en);
2. De controle op de goede staat van de overvulbeveiliging;
3. Een onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging aan de oppervlakte buiten de houder volgens de bepalingen van bijlage 5.17.4;
4. Het onderzoek van de algemene staat van de installatie, omvattende:
 - a) Het opsporen van lekken en lekaanwijzingen ;
 - b) Het onderzoek van staat van de platen, de verbindingen en de stompen van de houder;
 - c) Het onderzoek van de staat van de toebehoren zoals afsluiters, temperatuur-, druk-, niveaumeting en aarding;
 - d) Het onderzoek van de drukbeveiligings- en alarmtoestellen;
 - e) Het onderzoek van de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en/of de isolatie;
 - f) Het onderzoek van de staat van de fundering en/of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering;
 - g) Het onderzoek van de inkuiping voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten;
 - h) Het onderzoek van de staat van de leidingen en de toebehoren binnen de inkuiping;
 - i) Voor verticale houders: waar nodig, een Niet Destructief Onderzoek uitgevoerd op de mantel en de dakplaten van de houders om de plaatdikte en eventuele corrosie, zowel in- als uitwendig te bepalen;
 - j) Voor verticale houders : op vraag van de milieudeskundige of de bevoegde deskundige, hoogtemeting van een aantal gelijkmatig over de omtrek van de bodemrand verdeelde punten om de zetting te bepalen.

Technische steekkaart

Product:	Cognac Dupont Maison		
Productklasse:	Chemisch: GHS02	i.f.v. vlampunt: /	
Fabrikant:	Gillain & Co		
Plaats:	France		
Constructienummer:	87 DA 07		
Prototypenummer:	nvt		
Bouwjaar:	01/1987	Bouwcode:	nb
Inhoud (m³):	1	Ontwerpdruk:	atm
Hoogte/lengte (m):	1/1	Diameter/breedte (m):	1
Verwarmingssuitrusting:	☐ Ja	☒ Neen	Type: /
Inwendige coating:	☐ Ja	☒ Neen	Mixer/roerwerk: ☐ Ja ☒ Neen
Type van houder:	☒ Verticaal ☐ Horizontaal ☐ Cilindrisch ☒ Parallelepipedisch ☐ Sferisch ☒ Enkelwandig ☐ Dubbelwandig ☐ Geïsoleerd ☒ Niet geïsoleerd ☒ Vast dak ☐ Vloattend dak ☐ Enkele seal ☐ Dubbele seal ☐ Conisch dak ☐ Bolvormig dak ☒ Plate bodem ☐ Conische bodem ☐ Bolkap(pen) ☐ Andere: /		
Beveiligingen:			
Overvulbeveiliging:	Fabrikant: Pepperl & Fuchs Type: LVL-M1 Prototype nummer: 99/H037/611397-3 Serienummer: A6035201026		
Drukbeveiliging:	☐ Aanwezig	☒ Niet aanwezig	
Atmosferische ontluchting:	☒ Aanwezig	☐ Niet aanwezig	
Kwaliteit en dikte van gebruikte materiaalsoort:			
		Materiaal	Nominale plaatdikte (mm)
Bodem:	Kroonplaat:	/	/
	Bodemplaten:	SS	nb
Wand:	Aantal ringen: /	SS	nb
Dubbele mantel:	Aantal ringen: /	/	/
Dakplaten:		SS	nb
Bolkappen:		/	/

Algemeen

Voorwaarden					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Milieuvergunning:	☐	☒	☐	☐	/
Referentie:	082/44021/435/1/A/4/SQ/FC				
Geldig tot:	09/02/2026				
Bijzondere voorwaarden:	/				
Waterwingebied/Beschermingszone:	☐ Ja			☒ Neen	
Klasse-indeling	☒ 1	☐ 2	☐ 3		
Bestaande houder	☒ Ja			☐ Neen	

Uitgevoerd onderzoek

1. Inzage van vorig rapport(en) of attesten					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Ingebruikname:	☒	☐	☐	☐	/
Organisme, datum en rapportnr.:	/				
Voorgaand algemeen onderzoek:	☐	☒	☐	☐	/
Organisme, datum en rapportnr.:	ATK - 18/06/2009 - MM2/00/863-57				
Voorgaand beperkt onderzoek:	☐	☒	☐	☐	/
Organisme, datum en rapportnr.:	ATK - 19/01/2010 - MM2/00/863-57				

2. Onderzoek van de goede staat van de overvulbeveiliging					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Serienummer OVB:	☐	☒	☐	☐	/
Beveiliging maximaal toegestane vulhoogte 95%:	☐	☒	☐	☐	/
Gebruikte meettoestellen:	☒	Elektronische OVB-meter: SGS N° /			
Niveau bij afslag (cm) :	/				
Niveau bij afslag (l) :	/				
Inhoud - werkelijk (l) :	/				
Berekend percentage :	/				
Indien elektronische OVB:	/				
Diepte van sonde (cm):	/				
Aanwezigheid van het door de constructeur ondertekend attest:	☐	☒	☐	☐	/

3. Onderzoek van de staat van de permanente lekdetectie (bij een dubbelwandige houder)					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Lekdetectiesysteem (aanwezigheid en test):	☒	☐	☐	☐	/

4. Onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging aan de oppervlakte buiten de houder (bijlage 5.17.4)					
Product inhoud : /					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Attest grondwateronderzoek peilputten:	☒	☐	☐	☐	/
Lekdetectie pijpen in de tankterp:	☒	☐	☐	☐	/
Visuele inspectie tank & toebehoren:	☐	☒	☐	☐	/
Visuele inspectie sewerputten:	☒	☐	☐	☐	/
Visuele inspectie flensverbindingen:	☐	☒	☐	☐	/
Verontreiniging buiten de houder:	☒	☐	☐	☐	/

5. Onderzoek van de staat van de toebehoren					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Verdeelinstallatie(s):	☒	☐	☐	☐	/
Vulpunten:	☐	☒	☐	☐	/
Temperatuurapparatuur:	☒	☐	☐	☐	/
Drukapparatuur:	☒	☐	☐	☐	/
Niveau-apparatuur:	☐	☒	☐	☐	/
Aardingskabel tankwand:	☒	☐	☐	☐	/
Equipotentiaalverbinding over flenzen:	☒	☐	☐	☐	/
Mixers:	☒	☐	☐	☐	/
Identificatieplaat:	/	☒	☐	☐	/
Gegevens op de tank:	☐	☒	☐	☐	/
Ladders en trappen:	☒	☐	☐	☐	/
Loopbordessen en gangpaden:	☒	☐	☐	☐	/
Leuning:	☒	☐	☐	☐	/

6. Onderzoek van de staat van de platen, lasnaden en nozzles					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Bodem:	Tankvoet:	☒	☐	☐	/
	Schilderwerk:	☒	☐	☐	/
	Isolatie:	☒	☐	☐	/
Wand:	Platen:	☐	☒	☐	/
	Nozzles:	☐	☒	☐	/
	Lasnaden:	☐	☒	☐	/
	Schilderwerk:	☒	☐	☐	/
Dak of bolkappen:	Isolatie:	☒	☐	☐	/
	Platen:	☐	☒	☐	/
	Nozzles:	☐	☒	☐	/
	Lasnaden:	☐	☒	☐	/
	Schilderwerk:	☒	☐	☐	/
	Isolatie:	☒	☐	☐	/

7. Onderzoek van de drukbeveiligings- en alarmtoestellen					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Voorzieningen t.b.v. drukbeveiliging:	☒	☐	☐	☐	/
Voorzieningen t.b.v. damprecuperatie:	☒	☐	☐	☐	/
Bleedervent:	☒	☐	☐	☐	/
Rimvent:	☒	☐	☐	☐	/
Voorzieningen t.b.v. brandbestrijding: (P1&P2)	☒	☐	☐	☐	/
Atmosferische ontluuchting:	☐	☐	☒	☐	O1

8. Onderzoek van de inkuiping					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Visuele staat van fundering:	☐	☒	☐	☐	/
Dimensionering inkuiping:	☐	☒	☐	☐	/
Visuele staat van de inkuiping :	☐	☒	☐	☐	/
Resistentie t.o.v. opgeslagen product:	☐	☒	☐	☐	/
Scheidingsafstanden:	☒	☐	☐	☐	/
Vluchtladders:	☒	☐	☐	☐	/
Visuele staat van steunblokken:	☒	☐	☐	☐	/
Tankdijkdoorvoeringen:	☒	☐	☐	☐	/
Tankterp uitwendig:	☒	☐	☐	☐	/

9. Onderzoek van de staat van de leidingen en het toebehoren binnen de inkuiping						
		NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Leidingen uitwendig:	Schilderwerk:	☒	☐	☐	☐	/
	Isolatie:	☒	☐	☐	☐	/
Afsluiters :		☐	☒	☐	☐	/
Ondersteuning(en):		☐	☒	☐	☐	/

10. Aanvullende onderzoeken (waar nodig, niet destructief onderzoek op de tank)		
	NVT	Omschrijving
Onderzocht deel van de houder:	☒	/
Soort onderzoek:	☒	/
Referentie rapport van onderzoek:	☒	/
Besluit van het onderzoek:	☒	/

11. Voor verticale houders (op vraag van de milieudeskundige of de bevoegd deskundige, hoogtemeting van een aantal punten om de zetting te bepalen)		
	NVT	Omschrijving
Soort onderzoek:	☒	/
Referentie rapport van onderzoek:	☒	/
Besluit van het onderzoek:	☒	/

12. Bijkomende onderdelen m.b.t. het vlottend dak (indien van toepassing)					
	NVT	In orde	Opmerking	Inbreuk	Bevinding
Visuele inspectie pontons:	☒	☐	☐	☐	/
Aarding strip over seal:	☒	☐	☐	☐	/
Rolladder:	☒	☐	☐	☐	/
Aanwezigheid aarding strip rolladder:	☒	☐	☐	☐	/
Geleidingspijp (bazooka of guide):	☒	☐	☐	☐	/
Seal:	☒	☐	☐	☐	/

Bevindingen

Inbreuken		
N°	Foto's / Schetsen	Vaststellingen
I1	N.v.t.	Nihil.

Opmerkingen		
N°	Foto's / Schetsen	Vaststellingen
O1	N.v.t.	Er is geen atmosferische ontluchting aanwezig op de tank.

Nota's		
N°	Foto's / Schetsen	Vaststellingen
N1	N.v.t.	De actuele productgegevens dienen altijd aangebracht te zijn op de vaste houder, nabij de vulopening en op een goed zichtbare plaats volgens art. 5.6.1.3.5., §2 en art. 5.17.4.3.5., §2 uit titel II van het VLAREM. Bij productwissels dient dit te worden nagezien door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gevaarlijke producten: - het nummer van de houder; - de naam of de codenummers of -letters van de opgeslagen vloeistof; - de gevaarsymbolen; - het waterinhoudsvermogen van de houder.
N2	N.v.t.	De vloeistofdichte piste werd enkel aan een visueel onderzoek onderworpen.