

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: BART GEYSEN, Druk

• Onze gegevens  
Verslag nr.: ANT/35/14542473/00/NL/000  
ID Report N° : 541264164170

Contractref.: 1054214/684000

• Uw gegevens  
Ref:

Oleon nv  
Assenedestraat, 2  
9940 Ertvelde(Evergem)  
België

• Interventiegegevens  
Plaats: Oleon nv (Ertvelde)  
Assenedestraat, 2  
9940 Ertvelde(Evergem)  
Datum: 04+05+06/07/2023  
Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

---

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER  
BEPERKT ONDERZOEK  
VLAANDEREN**

---

**ORANJE****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 1/2/2024

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 30/9/2037

Opstelling: Afdeling: TKP 106  
Uw nummer: 106T240

Gekeurde installatie: Houder nr.: 106T240 , product: vetzuur , volume: 180 000 liter .

**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen niet aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY  
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Uitgiftedatum : 28/07/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.  
cc.



## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 30/09/2017+27/02/2019, ref.: ANT/35/13439519/00/NL/005.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag ATLC, datum: 17/03-22/04/2021, ref.: 19/210408/03.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Bovengrondse opslag [ 217021179197 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	1/2/2024
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	30/9/2037
Opstelling:	Afdeling: TKP 106 Uw nummer: 106T240
Gekeurde installatie:	Houder nr.: 106T240 , product: vetzuur , volume: 180 000 liter .

### Kenmerken van de vergunning [ 217021179198 ]

Exploitatievergunning: ref.: 082/44019/7/1/A/10 , datum: 16/10/2008 , geldig tot 16/10/2028

### Kenmerken van de houder [ 217021179199 ]

Constructeur:	Ellimetal
Constructienummer:	6-086
Volume:	180 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	1985
Materiaal:	RVS
Type overvulbeveiliging:	Magnetrol

### Kenmerken van de opslag [ 217021179200 ]

Naam:	vetzuur
Vlampunt:	> 150 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Brandbare vloeistoffen
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



## Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

### O Opmerkingen:

- 1. Lek aan pomp roerwerk op zijkant houder te dichten + inkuiping te reinigen.
- 2. Lek aan pomp naast T240 te dichten + te reinigen.

### Va Vaststellingen:

- 1. De houder wordt gevuld via productie.
- 2. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer.
- 3. De waarnemingsbuizen werden laatst gecontroleerd door Sweco op datum van 20/12/2022, ref.: 4000940230.
- 4. De staat van de isolatieplaten is verder op te volgen en indien nodig terug dichtten om waterinsijpeling te voorkomen.
- 5. Over-onderdrukbeveiliging laatst afgesteld door Stork op datum van 30/11/2020.