

Normec BTB Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1084 bus 0101
9051 GENT
09 252 45 45
oostvlaanderen-btb@normecgroup.com

FIERS J & B

WIEDAUWKAAL 49
9000 GENT

O. Ref. : 2026/7/CT09665107/CTR013708_A0008 K09393378/MDB - OVL062677
U. Ref. :
Verslagdatum : 17/07/2025 Tel. : 09 280 94 94
Verslagnummer : 0525-250716-04 - 0525-240701-01

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE

Naam en adres van de inrichting : FIERS J & B WIEDAUWKAAL 49
9000 GENT
Datum van de controle : 16/07/2025 12:30 13:00
Aanwezige personen : Mevr. Vandenheede Vanessa
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 17/07/2026

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Spanning primair/secundair : 12000V/400V
Type installatie : Schakel- en transformatiepost 9241
Netsysteem : TNM

Transfo fabrikant	Serienr	Type	Vulling	Vermogen (kVA)	Beveiliging primair	Beveiliging secundair	Toegepaste brandbeveiliging
France Transfo	422945-01	Minera	Olie	800	RP 600-indirect relais	Zek. 1250A	DMCR

Document met de uitwendige invloeden: AANWEZIG TER PLAATSE EN IN BIJLAGE
Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: BTB 14/080526/01 (26/05/2008)
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.
EHBO onderrichtingen aanwezig: Ja

2. CONTROLE

Aard controle: Controlebezoek

Voorschriften: KB 08/09/2019, Boek 2, Hoofdstuk 6.5
Afwijkingen KB 08/09/2019, Boek 2, Deel 8

RE05_01-11_05-23

0525-250716-04

VMA - 66.02



p. 1 / 3

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtb.com

3. MEETRESULTATEN

Aardingsweerstand HS :

Re0 = 6,5 Ohm

ZEB = 2,3 Ohm

:

ZE1 = 0,5 Ohm

ZE = (2020) 0,8 Ohm

4. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

4.1. Inbreuken

Geen

4.2. Opmerkingen

1 Laatste relaistesten uitgevoerd op 23/01/2024 (volgens boekje).

5. BESLUIT

A. De installatie is conform aan hoger vermelde voorschriften.

6. MEDEDELINGEN

1. Elektrische installaties die niet conform zijn aan de bovenvermelde voorschriften:

- bij de gelijkvormigheidscontrole: mogen niet in gebruik genomen worden.

- bij het controlebezoek: de werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

2. Een jaarlijks controlebezoek moet door een erkend organisme uitgevoerd worden (KB 08/09/2019, Boek 2, afdeling 6.5.2. en boek III van de codex).

3. Bij iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding aan de bestaande elektrische installatie dient een gelijkvormigheidscontrole te gebeuren op aanvraag van de eigenaar.

4. Krachtens afdeling 9.1.2. moet de uitbater ten minste om de drie maanden de HS-installatie onderzoeken en de waarnemingen in een bijzonder register bijhouden.

5. Betekenis van:

- inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.

- opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico" inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.

6. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

7. Inbreuken volgens boek III van de codex over het welzijn op het werk:

De elektrische installaties op arbeidsplaatsen van voor 01/01/1983 (01/10/1981) dienen gekeurd te worden zoals voorzien in boek III van de codex. Bij een controle volgens bijlage III.2-1 van de codex worden de risico's in de rubriek inbreuken genoteerd. Als basis voor de identificatie van de risico's worden de actuele inzichten gebruikt, m.a.w. het KB van 08/09/2019. Hierdoor bestaat de kans dat er bij een volgende periodieke controle nieuwe inbreuken kunnen zijn. Dit door een aanpassing van de wetgeving.

Verhelpen van de inbreuken op bijlage III.2-1 van de codex kan op 2 manieren: de installatie conform maken met het KB 08/09/2019 Boek 2 /

RE05_01-11_05-23

0525-250716-04

VMA - 66.02



p. 2 / 3

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbvtv.com

risicoanalyse maken, preventiemaatregelen voorstellen, deze implementeren en opvolgen. Uit deze risicoanalyse dient te blijken dat de restructies aanvaardbaar zijn. In alle gevallen is er de verplichting een risicoanalyse op te stellen (KB 27/03/1998 / codex).

8. De begin- en eindtijden vermeld in de verslagen kunnen afwijken van de gefactureerde uren (afhankelijk van de contractuele voorwaarden).

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0525 i.o. van de technisch directeur

17/07/25 15:31

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



0525-250716-04

VMA - 66.02



RE05_01-11_05-23

p. 3 / 3

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbvtv.com