




bestaande toestand = nieuwe toestand



GEBOUW 203
grondplan - dak - nieuwe toestand

bouwheer
Thuispunt Gent

bouwplaats
IJkmeesterstraat 2-360, 9000 Gent



ROBUUST
Engineering

stabiliteit / technieken

FRS23-003

0-4-2025

wijzigingen	
nr	jaar

code

tekenaar
HDMnazicht
SBO / DDS / EST

goedkeuring
SBO / DDS / EST

Frans Van Ryhovelaan 24 9000 Gent T 09/234.24.34 E info@robust-ao.be W www.robust-ao.be