

geen wijzigingen aan gevel

bestaande toestand = nieuwe toestand

geen wijzigingen aan gevel

bestaande toestand = nieuwe toestand




GEBOUW 205
gevel O - nieuwe toestand

instandhoudingswerken gevels

bouwheer
Thuispunt Gent

bouwplaats
IJkmeesterstraat 2-360, 9000 Gent



ROBUUST
Engineering

stabilität / techniken

FRS23-003

30-4-2025

wijzigingen	
nr	jaar

datum	code
-------	------

tekenaa
HDMnazicht
SBO / DDS / EST

goedkeuring
SBO / DDS / EST

Frans Van Ryhovelaan 24 9000 Gent T 09/234.24.34 E info@robuust-ao.be W www.robuust-ao.be