





geen wijzigingen aan gevel


bestaande toestand = nieuwe toestand



bouwheer
Thuispunt Gent

Thuispunt Gent

bouwplaats
IJkmeesterstraat 2-360, 9000 Gent



ROBUUST
Engineering

stabiliteit / technieken

FRS23-003

30-4-2025

wijzigingen	
nr	jaar

10 200

datum	...
-------	-----

tekenaa
HDMnazicht
SBO / DDS / EST

goedkeuring
SBO / DDS / EST

Frans Van Ryhovelaan 24 9000 Gent T 09/234.24.34 E info@robuust-ao.be W www.robuust-ao.be