















	bestaande toestand (<i>Grijze lijnen</i>)
	nieuwe toestand (<i>zwarte lijnen</i>)
	ombouw
	afbraak
	recuperatie
	beton
	staal
	baksteen
	betonblokken
	cellenbeton
	gipsblokken
	kalkzandsteen
	architectonisch beton
	gevelsteen
	natuursteen
	blauwe hardsteen
	isolatie
	uitvullingslaag - hellingslaag
	groendak
	grindlaag
	zonnepanelen
	gipsmontagewand - EI30 (<i>enkele beplating</i>)
	gipsmontagewand - EI60 (<i>dubbele beplating</i>)
	gipsmontagewand - EI120 (<i>dubbele beplating</i>)
	calciumsilicaatwand - EI60 (<i>dubbele beplating</i>)
	calciumsilicaatwand - EI120 (<i>dubbele beplating</i>)
	gipsmontagewand in plafond
	stofschermb
	wand in gelamineerde kunststofplaten
	faience + cementering

EI1 30	brandweerstand deur van 30'
EI1 60	brandweerstand deur van 60'
EI1 120	brandweerstand deur van 120'
ZS	zelfsluitend
ZSV	zelfsluitend met vrijloop
ZSBB	zelfsluitend bij brand
auto	automatische deuropening
PB	deur met paniekbeslag
VS	ventilatiespleet onderaan deur
VR	ventilatioerooster in deur
	aanduiding actieve loopdeur dubbele deur
	AP=afgewerkt vloerpeil
	CP=constructie vloerpeil
	hoogte constructieplafond
	hoogte verlaagd plafond

- 01 Bestaand - Steenstrips, wit
- 02 Bestaand - Cementage
- 03 Bestaand - Dakpannen, roodbruin
- 04 Bestaand - Bakgoot, antraciet
- 05 Bestaand - Garagepoort, bruin
- 06 Bestaand - Buitenschrijnwerk, hout - bruin
- 07 Bestaand - Cementleien
- 08 Bestaand - Houten gevelbekleding
- 09 Nieuw - Steenstrip, gekaleid
- 10 Nieuw - Dakpannen, roodgenuanceerd
- 11 Nieuw - Bakstenen, roodgenuanceerd - stapelverband
- 12 Nieuw - Bakgoot, RAL7016
- 13 Nieuw - Bakgoot, RAL9001
- 14 Nieuw - Dakrandprofiel, RAL7016
- 15 Nieuw - Garagepoort, RAL9001
- 16 Nieuw - Buitenschrijnwerk, RAL9001
- 17 Nieuw - Buitenschrijnwerk, RAL7016

Alle afmetingen en peilen zijn ter plaatse te controleren !
Indien er een tegenspraak opduikt tussen de plannen van de architect en de plannen van de ingenieur voor wat betreft structurele elementen, dienen deze onmiddellijk gemeld te worden!