



- Volgende handelingen worden uitgesloten van vergunning:
- Reconstructie van het houten buitenschrijnwerk van de voorgevel
  - Reiniging van de voorgevel
  - Reconstructie van de arduinen plint en deuromlijsting
  - Herstel van de houten kroonlijst

De onderzijden van de twee plantenvakken moeten open zijn zodat het hemelwater in de bodem kan infiltreren.

**ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)**

Project

Klant

Werfadres

Plannenset

Plan

Vrijheidslaan 15  
9000 Gent

Vroman-Boury  
Coupure 290  
9000 Gent

Coupure Links 245  
9000 Gent  
afd.6 sie.F nr.604E

BA 01  
15/12/2025  
S Snede  
23/27

2/3

Snede B nieuwe toestand

1:100

09 233 70 79  
info@arpa.be

25 18 Coupure Links 245

