


Bestaande toestand : Verdieping 02 1/100  
ongewijzigd (idem vergund)



bestaand profiel  
gemene muur blijft behouden

+16.04

dakruip