



De dakvensters worden gewijzigd qua positie en aantal, er wordt een balkon voorzien en het schrijnwerk aan het nieuw balkon wordt verlaagd. Voor de rest zijn er geen wijzigingen voorzien aan de achtergevel.

Gevelmaterialen hoofdgebouw: achtergevel

- 01. gevelpleister: lichtbeige met baksteenmotief
- 02. dakrand in HPL: antraciet
- 03. dakrand in hout: roodbruin
- 04. bakgoot in hout: wit gelakt
- 05. dakpannen: roodbruin
- 06. cementering: grijs
- 07. dakbedekking in roofing: lichtbeige geverfd
- 08. arduinen dorpels: grijs
- 09. arduin dorpels: lichtbeige gekleurd
- 10. houten buitenschrijnwerk: bruin gelakt
- 11. Aluminium dakvenster: zwart
- 12. brandladder: RVS - grijs

Gevelmaterialen buur links: achtergevel

- 01. gevelpleister: lichtbeige met baksteenmotief
- 02. houten gevelbekleding: grijsbruin
- 03. kroonlijst in hout: wit
- 04. dakpannen: roodbruin
- 05. houten buitenschrijnwerk: donkerbruin
- 06. dakrand in HPL: antraciet
- 07. Aluminium dakvenster: zwart
- 12. brandladder: RVS - grijs

Gevelmaterialen buur rechts: achtergevel

- 01. gevelmetselwerk: roodbruin
- 02. arduinen dorpels: grij
- 03. kroonlijst in hout: wit
- 04. houten linteel: wit
- 05. dakpannen: roodbruin
- 06. houten buitenschrijnwerk: wit
- 07. Aluminium dakvenster: zwart
- 08. gietijzeren borstwering: zwart