



1 : 50 (A3)

Elisabeth Impens & Laura Baert

BA_HARMONIE_G_B_2
bestaande toestand
gevel Z (achtergevel)

LEGENDE

pr: gebakken pannen rood
b: beton
h+s: hout & schildenwerk
ag+g: gebakken aarde geglaazuurd

pl+s: pleisterwerk geschilderd
sn+s: snelbouwsteen geschilderd
h: hout

Elisabeth Impens, Gert De Backer
Harmoniestraat 11, 9050 Gent

Omgevingsvergunning 240402