



wordt afgebroken - geen nieuwe toestand

- ⊙ plint arduin
- ⊙ pleister, wit geschilderd
- ⊙ pvc schrijnwerk, wit
- ⊙ dakpan, rood
- ⊙ houten schrijnwerk, uit te voeren zoals oorspronkelijke toestand, wit
- ⊙ aluminium schrijnwerk, donkergrijs
- ⊙ aluminium schrijnwerk, donkergroen
- ⊙ gevelsteen, gekaleid, wit
- ⊙ crepi, wit
- ⊙ velux

GEVEL BIJBOUW ACHTERKANT
BESTAAND
1:100