



- Muur op perceelsgrens achter -
- Bestaande toestand -
- 1/50 -

**BESTAANDE BERGING**

- Materialen:
- metselwerk grijs - rood
  - houten schrijnwerk geschilderd
  - golfplaten
  - betonnen dekstenen op muren

BA 24\_03\_G\_B

Verbouwen tuinberging  
Steenakker 202-204 Gent