



- Muur op perceelsgrens rechts -
- Bestaande toestand -
- 1/50 -

BESTAANDE BERGING
 Materialen:
 - metselwerk grijs - rood
 - houten schrijnwerk geschilderd
 - golfplaten
 - betonnen dekstenen op muren

BA 24_03_G_B

Verbouwen tuinberging
 Steenakker 202-204 Gent