







-  Bestaande constructie
-  Perceelsgrens project
-  Bebouwing project
-  gras
-  lage beplanting
-  laagstammige boom

nr.	type	Materialen bestaande toestand		Opmerking
		materiaal	kleur	
1A	Gevelafwerking	baksteen	bruin genuanceerd	
1B	Gevelafwerking	natuursteen	bruin genuanceerd	
1C	Gevelafwerking	natuursteen	grijs	
1D	Gevelafwerking	baksteen	donker bruin	
1E	Gevelafwerking	plaatmateriaal	antraciet	
2A	Buitenschrijnwerk	PVC	wit	
2B	Buitenschrijnwerk	Dakvlakraam	grijs	
2C	Buitenschrijnwerk	aluminium	zwart	
3A	Dorpels	Blauwe hardsteen		
4A	Regenwaterafvoer	aluminium	antraciet	
5A	Dakgoot	PVC	antraciet	
5B	Dakgoot	hout	bruin	
6A	Dakafwerking	Keramische dakpannen	antraciet	
6B	Dakafwerking	dakrand aluminium	zwart	
7A	Balustrade	metaal	zwart	