



Verloop afvoer ongekend
Verduidelijking bij grondwerken

ref. punt



23.09.A
Olmo - Katrien
OMV

PLANO ARCHITECTEN

23.09.A
Olmo - Katrien

OMV
bestaande toestand
riolering- en funderingsplan

locatie

Patijnjestraat 131, Gent

datum 14.03.2024

schaal 1: 100

