








-  Bestaande constructie
-  Perceelsgrens project
-  Bebouwing project
-  gras
-  beplanting
-  lage beplanting
-  laagstammige boom

nr.	type	Materialen bestaande toestand		Opmerking
		materiaal	kleur	
1A	Gevelafwerking	baksteen	bruin	
1B	Gevelafwerking	natuursteen	grijs	
1C	Gevelafwerking	baksteen	zwart	
1D	Gevelafwerking	baksteen	rood	
1E	Gevelafwerking	plaatmateriaal	wit	
1F	Gevelafwerking	hout	bruin	
2A	Buitenschrijnwerk	PVC	wit	
2B	Buitenschrijnwerk	Dakvlakraam	grijs	
3A	Dorpels	Blauwe hardsteen		
4A	Regenwaterafvoer	zink		
5A	Dakgoot	PVC	wit	
6A	Dakafwerking	Keramische dakpannen	bruin	
6B	Dakafwerking	dakrand aluminium	grijs	
7A	Voorzetrolluik	pvc	wit	
8A	Paneel	zonnepaneel		