
SNEDE D2
Foto 4_B
Foto 5_B
Foto 6_B
Foto 7_B
Foto 8_B
SNEDE D3
4550
SNEDE D1
Foto 3_B
Foto 2_B
Foto 1_B
Kantoor Carrosserie
Werkplaats Carrosserie
Overdekte poort
Diagnose
Tooncaal Skoda
1305
Nachtdevering
Opslag afvalstoffen
Receptie / diagnose
Kantoor directie
Tooncaal Volkswagen
SNEDE L2
SNEDE L1
Foto 9_B
SNEDE L3
Werkplaats Mechaniek
Receptie / administratie - Magazijn
Receptie / administratie
Kantoor boekhouding
Magazijn (bandenopslag)
Overdekte bulkenzone
Opslag brandstof
Wasstraat
Compressor
Werkplaats Mechaniek (oliepoplag)
Opslag gevaarlijke producten
Opslag batterijen
Werkplaats Mechaniek (bandenopslag)
Magazijn / wisselstukken
Tech. / ruimte pons
WC H
WC D
Tech. / ruimte - deze
WC MV
Tech. ruimte / elektrozone
berging
kantoor verkoop
kantoor verkoop
kantoor verkoop
kantoor verkoop
Leiekaai
P
P
P